

r: Saeed Ahmed Awan,

MSc Occupational Health (UK) MSc. Chemistry
Tamgha-e-Imtiaz, Laureate of Tech Award of Innovation
Director Centre for the Improvement of Working Conditions & Envir
(CIWCE), Lahore Pakistan

of Publication: March 2009

© Saeed Ahmed Awan

#### **CONTENTS**

er-1	Designs of Industrial Building and Plants	01
er-2	Transportation and storage of Items and Materials at plant	14
er-3	Principles of Machine Guarding	51
er-4	Safe use of Boilers	61

## صنعتوں میں حادثات سے بچاؤاور پیداوار میں اضافہ

سعيد احداعوان : يم الس كيسترى ( كوندميد است) ، ايم الس ك كويشن بيلتر (الكليند) والمراس كا كويشن بيلتر (الكليند) والمراس كاروبا حل محت عكومت والمراس كاروبا حل محت عكومت والمراس كاروبا حل محت عكومت والمراس كاروبا حداث كاروبا حداث كاروبا كارو

### Centre for the Improvement of Working Conditions & Environment

Township, Lahore, Ph: 042-9262145, Fax: 42-9262146 E-mail: awosh@brain.net.pk - Internet: http://www.clwce.org.p

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

ارچ 2009ء

تاریخ اشاعت:

افتخار حسين

كمپوزنگ ايند ديز اكتك:

شام كاركىپيوژسنشر، 47/G مىشى پلاز ولا بور 042-37539423, 0314-4093423

محمة جنيدا قبال قريثي

كارثونسك:

غرسنز

پرنتر

يرم بلازه، فيروز پوررود، لا مور

### پیش لفظ

یوں تو اگریزی اور دیگر زبانوں میں صنعتوں میں ماحول کی بہتری کے ذریعے پیداوار میں اضافے کے موضوع پر بے شار تکنیکی مواد موجود ہے لیکن اردوزبان میں اس طرح کے مواد کی کی شدت سے محسوس کی جاری ہے۔

موجودہ کتاب میں صنعتوں کے اندر موجود کام کے ماحول اور مشینری کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کوخاکوں کی مددسے عام قہم اور ہمل انداز میں واضح کیا گیا ہے اور ان کے حل کے لئے ملی اقد امات تجویز کئے گئے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے ندصرف صنعتوں کے اندر صحت، تحفظ اور ماحول کا معیار بہتر ہوگا۔ بلکہ پیداواری صلاحیت اور کوالٹی بر بھی اجھا اثر پڑے گا۔

اس کتاب ی خونی بی سے کہ اس میں عام پاکستانی کارکنوں کے معیار تعلیم اوران کی تربیتی ضرور یات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔اس سے ند صرف کارکن بلکہ پنجر اور انجیئر حضرات بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

جھے خوشی ہے کہ محکمہ محنت کے ادارہ مرکز برائے بہتری حالات کاروہا حول نے بیکتاب تر تیب دی ہے جس کی وجہ سے یقیناً مکی پیداوار میں اضافہ کرنے میں بھی مدد کے گی اور صنعتوں کے اندر حادثات اور بھاریوں پر قابو پانے میں بیکتاب مدو معاون ثابت ہوگی۔

عبدالرؤف خال *سیکرٹری محکمہ محن*ت وانسانی وسائل حکومت پنجاب

#### ابتدائيه

کام کے دوران پیش آنے والے خطرات کی وجہسے ہرسال لا تعداد کارکن بہار بول اور حادثات کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ذرای احتیاط اور پیش بندی سے ان خطرات سے محفوظ رہاجا سکتا ہے۔

محکہ محنت وانسانی وسائل حکومت پنجاب کارکنوں کی صحت و تحفظ کے لئے
کوشاں ہے یہ کتا بچہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ کتا بچہ کارکنوں منٹجر وں اور مالکان
میں صحت و تحفظ سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لئے انتہائی مفید ٹابت ہوسکتا ہے۔
جھے امید ہے کہ کارکن اس کا مجر پور فائدہ اٹھا کیں گے ۔ محکہ محنت'' مرکز برائے بہتری
حالات کار و ماحول'' صوب مجر میں صحت و تحفظ اور حالات کارکی بہتری کے لیے
سرگرداں ہے۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ اس مرکز کی مہولیات سے مجر پوراستفادہ
کریں۔

الطاف ایزدخان ڈائز یکٹر لیبرویلفیئر حکومت ہنجاب

## فهرست


	بابنمبر1
01	1-اشياء کی نقل وحمل اور ذخیره کرنا
	بابنبر2
25	2-دستی اوزاروں کا استعمال
	بابنمبر3
31	3-مشینوں کی سیفٹی کے ذریعے پروڈکشن میں اضافہ
	بابنمبر4
41	4- كام كى جگه كا دُيزائن بهترينانا
	بابنمبر5
47	5- كام كى جگە پرروشنى
	بابنمبر6
55	6- کام کے ماحول کو بہترینا نا



### بابنبر1


اشياء كي فقل وحمل اور ذخيره كرنا

نقل وحمل کے تمام راستوں کوصاف رکھیں اوران پرنشان لگا ئیں اس طرح کام کرنے اوراشیاء کو ذخیرہ کرنے والی جگہوں تک رسائی آسان ہوجائے گی اور نقل وحمل سے اور محفوظ طریقے سے ہو سکے گی۔ اگر نقل وحمل کے علاقوں کونشانات کے ذریعے واضح نہ کیا جائے تو یہاں پر کوڑا کرکٹ اور ساز وسامان جمع ہوجاتا ہے جس سے نہ صرف نقل وحمل اور پروڈکشن میں رکاوٹ پڑتی ہے بلکہ اس سے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں۔



نقل وحمل کے علاقوں کونشان اور لائن لگا کر کام کرنے کے علاقوں سے علیحدہ رکھیں اور ان کوصاف رکھیں


راہداریوں اور برآ مدوں کواتنا کھلار کھیں کہ دوطر فہ نقل وحمل ہوسکے۔اس طرح اشیاء یا رکاوٹوں والی راہداریوں کی وجہ سے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور وقت ضائع ہوتا ہے۔






راہدار بوں اور برآ مدوں کواتنا کھلا رکھیں کہ دوطر فہآ مدور فت اورنقل وحمل آسانی ہے ہوسکے

نقل وحمل کے راستوں کی سطح کو ہموار رکھیں بیر کا وٹوں سے پاک ہواور پھسکن والی نہ ہو پھسکن والی یار کا وٹوں والی سطح پر سے وزن گزارتے وقت بہت سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔اسی طرح کارکن اگر شوکر کھائیں یار کا وٹوں سے گزر کر آئیں گے تو پروڈکشن میں رکاوٹ پڑے گی اگر سطح ہموار ہوگی تو ہھ گاڑیوں اور شھیلوں کا استعمال بھی آسان ہوگا۔




ڈھلوان یا سٹرھیوں پر سے پھسلنے سے بچاؤ کا انتظام کریں سٹرھیوں کے سروں پر کھر درے مادے لگانے سے پھسلن سے بچاجا سکتا ہے




اگر کہیں پلی بنانی پڑے تو خیال رکھیں کہاس کی سطح پھسلن والی نہ ہواور دو پھیوں والی گاڑیاں اس پر ہے گزرسکیں


### کام کی جگہوں پر کم ڈھلوان والے ربیپ (5 تا8 فیصد ڈھلوان) بنائیں اس طرح ٹھوکر لگنے کے امکانات کم ہوجاتے ہیں اور نقل وحمل آسان ہوجاتی ہے۔




نقل وحمل کے لئے سیر ھیوں کی بجائے ریمپ زیادہ موزوں ہوتے ہیں

کام کے علاقے کی ترتیب اور بناوٹ اس طرح رکھیں کہ اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی ضرورت کم سے کم ہو۔ عام طور پر پروڈ کشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ مشینوں کا ایک دوسرے کے پیچھے نصب کر دیا جاتا ہے۔ جس سے عموماً اشیاء کی نقل وحمل میں کمی کر کے مختلف کا موں نقل وحمل میں کمی کر کے مختلف کا موں کے لئے درکارکام کو کم کیا جا سکتا ہے اس سے کارکنوں میں تھا وٹ بھی کم ہوتی ہے اور پروڈ کشن پراچھا اثر پڑتا ہے اور حادثات بھی کم ہوتے ہیں۔






کام کی جگہ کی بناوٹ اس طرح رکھیں کہ کارکن اپنے قدرتی بیٹھنے کے انداز میں اشیاء کوایک جگہ سے دوسری جگہ در کھتکیں بڑانسفر پلیٹ اور روار کے استعال سے اشیاء کی نقل وحمل کو آسان بنایا جاسکتا ہے




رولراور کنوئیر کے استعال ہے د تی نقل وحمل کو کم کیا جاسکتا ہے ان کی او نچائی ایسی ہو کہ کارکن کوجسم کا اوپری حصہ جھکا نانہ پڑے

اشیااور مادوں کی بار برداری کے لئے ہھ گاڑیوں اور دیگر پییوں والی گاڑیاں استعال کریں اس طرح بار برداری بھی آسان ہوگی اور حادثات بھی کم ہوں گےاسی طرح رولروں پر سے مادوں کو دھیل کریا تھینچ کرلے جایا جاسکتا ہے اور ان کا اٹھانا ضروری نہیں رہتا۔




ہتھگاڑیاں اور تھیلے بار برداری کوآسان اور محفوظ بنادیتے ہیں






کی پہیوں والی گاڑی استعال کریں


ڈرموں کی بار برداری کے لئے اس طرح کی تھے گاڑی اوز اروں کی بار برداری کے لئے اس طرح کے استعال سے کام آسان ہوجاتا ہے



كوريكاستعال سے بھارى اشياءكوايك جگدسے دوسرى جگدينچايا جاسكتا ہے


#### ذ خیرہ کرنے کے لئے متحرک ریک (Racks)استعال کریں اس طرح اشیاء کو چڑھانا اورا تارنا آسان ہوجائے گا۔





مختلف طرح کی اشیاء اور اوز ارول کی نقل وحمل کے لئے مختلف طرح کے متحرک ریک (Rack) بنائے جاسکتے ہیں

کام کی جگہ کے نزدیک خانوں والے ریک یا شیلف رکھیں تا کہ سامان کو دستی طریقے سے نقل وحمل کرنے کی ضرورت کم سے کم پڑے ان شیلفوں کی او نچائی مناسب ہوتا کہ ان میں سے سامان آسانی کے ساتھ نکالا جاسکے اس طرح آپ تھوڑی جگہ کا زیادہ سے زیادہ استعال کر سکتے ہیں۔




یدایک الی کام کی جگہ ہے جہاں سے تمام غیر ضروری سامان ہٹادیا گیا ہے تمام اوز اراور پارٹس شیلفوں اور ریکوں میں سٹور کیے گئے ہیں

سامان اوراشیاء کودتی طریقے سے لانے اور لے جانے کی بجائے کنوئیر، کرین یا دیگر میکا نکی درائع استعال کریں۔ اس طرح فیمتی وقت بچایا جاسکتا ہے اور پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے میکا نکی طریقے نہ صرف بھاری سامان بلکہ ہلکے سامان کے لئے بھی استعال کئے جاسکتے ہیں۔ اگر دستی طریقے سے بار باروزن اٹھایا جائے تو پھوں اور جوڑوں پر برے اثرات ہوتے ہیں۔



كنوئيراستعال كركے دى طريقے سے سامان كى نقل وحمل كوكم كيا جاسكتا ہے

بڑے سائز کی یا بھاری اشیاء کو اٹھانے کی بجائے سامان کو چھوٹے پیکٹوں ، برتنوں یاتھیلوں میں تقسیم کرکے لے جائیں۔ کم وزن کی اشیاء کواٹھانے سے تھکاوٹ نسبتاً کم ہوتی ہے۔



ممکن ہوتو بھاری اشیاء کقشیم کر کے کم وزن کے حصوں میں بانٹ دیں


تمام برتنوں اور اٹھانے والی اشیاء کو کنڈے اور گرفت لگا ئیں تا کہ انہیں آسانی سے اٹھایا جا سکے۔اگر گرفت مضبوط ہوگی تو وزن کو اٹھانا اور لے جانا آسان ہوگا اور نقل وحمل میں وقت بچے گا۔اس طرح اشیاء اور سامان کے پنچے گرنے کا احتمال بھی کم ہوگا اور نقصان کم سے کم ہوگا۔گرفت ہونے سے سامنے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔اس طرح تھکاوٹ کم ہوگی اور زخمی ہونے کا اندیشنہیں ہوگا۔



ہاتھوں کے لئے گرفت کی جگہ بنانے سے بکسوں اور برتنوں کی نقل وحمل آسان ہوگی گرفت ایسی جگہ ہوکہ بکس کوجسم کے سامنے رکھ کرلے جایا جاسکے

اگرسامان کو ہاتھوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ضروری ہوتو مختلف سطحوں کی او نچائی ایک جیسی ہونی چا ہیں۔ اس طرح اشیا کواو پراٹھانے اور پنچر کھنے سے بچاجا سکتا ہے اور

نتیجت کمر، پھوں اور جوڑوں کے مسائل اور کام میں رکاوٹوں سے بچا جاسکتا ہے۔



کام کی جگه پرمختلف سطحوں کی او نچائی میں فرق کم یاختم کردیں





مختلف سطحوں کی اونچائی ایک جیسی رکھیں اوراشیاء کواٹھانے اور پنچے رکھنے کی ضرورت کو کم سے کم کریں


بھاری اشیاء کومشینوں میں لگانے یا وہاں سے لے جانے کے دوران عمودی طور پراٹھانے یا نیچےر کھنے کی بجائے انہیں افقی طور پردھکیلیں یا کھینچیں اس طرح زور کم لگٹا ہےاور کمر کے ذخم ہونے کا اختال کم سے کم ہوتا ہے۔




بھاری اشیاء کواٹھانے اور <u>نچےر کھنے</u> کی بجائے تھینچ کریاد تھیل کرلے جا کیں

وزن اٹھانے کے ایسے کام جن میں جسم کو جھکانا یا موڑ نا پڑے ان کوختم کریں جسم کو جھکانے یامڑنے کے دوران کارکن کوزیادہ وقت صرف کرنا پڑتا ہے اور جلدی تھک جاتا ہے اس طرح کا کام کمر کے زخموں اور گردن اور کندھوں کے مسائل کا باعث بنتا ہے۔






كاركن اوراشياء كے درميان فاصلے كوكم سے كم ركھيں




ایڈ جسٹ ہوجانیوال قینجی نمالفٹ استعال کی جاسکتی ہے

### اشیاء کو لے جاتے ہوئے ان کوجسم کے قریب رکھیں اس طرح کارکن کوآگے کی طرف جھکنا نہیں ریٹا اور کمر کے زخموں، گردن اور کندھوں کے مسائل سے بیجابا سکتا ہے۔



بھاری اشیاءاٹھانے یا پنچےر کھتے وقت انہیں جسم سے سامنے رکھیں۔ کمرکوسیدھی رکھیں پاؤں کومضبوطی سے رکھیں اور ٹانگوں کی طاقت استعال کریں




لمبی اور بھاری اشیاء کواٹھانے کے لئے ٹائلوں کی طاقت استعال کریں اوروزن کوجسم کے قریب رکھیں

اگروزن کوزیادہ فاصلے تک جسم پراٹھا کرلے جانا پڑھے تواسے کندھوں پر برابر تقسیم کرکے لے جائیں تا کہ توازن قائم رہے اور زور کم سے کم لگے وزن کو دونوں بازو کے اٹھی بازو سے اٹھانا ایک بازو سے اٹھانے کی نسبت زیادہ آسان اور محفوظ ہے۔ پیطرفہ بوجھ سے زخم ہونے اور کمرپٹھوں اور گردن کے مسائل پیدا ہونے کا اختال ہوتا ہے۔




دوا یک جیسے وزن والی اشیاء کوزیادہ فاصلے تک لے جانے کے لئے اس طرح کا انتظام کیا جاسکتا ہے اس سے توازن قائم رہتا ہے اور اشیاء کواد پراٹھانے یا پنچےر کھنے کی ضرورت کم ہوجاتی ہے

کام کی جگہ پر مناسب فاصلے پر کوڑا جمع کرنے کے ڈیدر کھیں۔ فیکٹری کا فالتو کوڑا، کچرا، سکریپ اور نیچے گرا ہوا مادہ نہ صرف فیمتی سامان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے بلکہ حادثات کی ایک اہم وجہ ہے۔ کام کی جگہ کوڑے کے ڈبول کے بغیر صاف سخرار کھنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ یہ ڈیا ایسے ہوں کہ آسانی سے صاف کیے جا سکیس اس سے جگہ کی بچیت ہوگی اور صفائی پر خرج بھی کم آئے گا۔



کوڑا جمع کرنے کے لئے مناسب جگہوں پرایسے ڈبےرکھیں جوکہ آسانی سے خالی بھی کئے جاسکیں


انخلاء کے تمام راستوں پر نشان لگائیں او ر ان کو رکاوٹوں سے پاک رکھیں۔انخلاء کے راستے شاذو نادر ہی استعال ہوتے ہیں لہذا وہ نظر انداز ہوجاتے ہیں اورسامان کوڑا کر کٹ اور مشینری وہاں ڈال دی جاتی ہے جس سے وہ بند ہوجاتے ہیں لیکن آگ گئے کی صورت میں ان کی صفائی کرنے کا وقت نہیں ہوتا اور ایر جنسی میں لوگ عموماً پریشان ہوجاتے ہیں اور ان میں بھگدڑ بھی چے سکتی ہے لہذا انخلاء کے راستوں سے ہر شخص واقف ہونا چا ہے اور وہ ہروقت کھے ہوں۔



انخلاء کے راستوں کونشان لگا کیں اور انہیں رکاوٹوں سے پاک رکھیں


# باب 2 دستی اوز ارول کا استعمال

برقی او زار محفوظ ہونے چاہیں اور یقینی بنائیں کہ ان کے گارڈ استعال کئے جارہے ہیں برقی زارد تی اوزاروں کی نسبت زیادہ کام تیزی سے کام کرتے ہیں زیادہ خطرنا ک بھی ہوتے ہیں جتنی زیادہ ان میں طاقت ہوگی خطرہ بھی اتنازیادہ ہوگا برقی او زار بھی دستیاب ہوتے ہیں محفوظ اوزار پیداوار میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔




ایک برقی اوزارجس کا دسته لبااورآسانی سے ہاتھ کی گرفت میں آجاتا ہے

اگراوزاروں سے بار بارکام کیا جاتا ہوتو لئکتے ہوئے اوزاراستعال کریں۔لئکتے ہوئے اوزاروں سے بار بارکام کیا جاتا ہوتو لئکتے ہوئے اوزاروں ہوئے اوزاروں کوکام کی جگہ کے قریب ہی پیڑ کراستعال کیا جاسکتا ہے ایساوزاروں کو ڈھونڈ نا بھی آسان ہوتا ہے اور کارکن تھکتا بھی کم ہے اور کارکن کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔



اگرایک ہی جگہ پر کی دستی اوز اراستعال ہوتے ہوں تو انہیں ایک فریم کے ساتھ سپر نگ کے اتھ لاکادیں

اشیاءیاسامان کو پکڑنے کے لئے کلیمپ (clamp) یا شیخے استعال کریں اس طرح کارکن کے دونوں ہاتھ آزاد ہوجاتے ہیں اور مختلف اشکال اور سائزوں کی اشیاء کے ساتھ کام کرسکتا ہے ان شکنجوں کے استعال سے اشیاء کے کھسکنے اور گرنے کا اندیشہ کم ہوجاتے ہیں۔




شكنجول كےاستعال سے كاركن دونوں ہاتھ استعال كرسكتا ہے اور پيدا دار ميں اضافيہ ہوتا ہے


اگر باریک اور پیچیدہ کام والے اوز اراستعال کئے جارہے ہوں تو ہاتھوں کے لئے سہارا فراہم کریں۔ کیونکہ اس طرح کے کام کوانجام دینے کے لئے ہاتھو کا تواز ن ضروری ہے ہاتھو کی ہلکی سی جنبشن سے بھی کام کی کوالٹی متاثر ہوسکتی ہے ہاتھوں کے سہارا دینے سے کیکیا ہٹ ختم ہوجاتی ہے جس سے کام کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔



ہاتھ یا کہنی کوکام کی جگد کے نزد یک سہارادے کرباریک بینی والے کام کوآسان بنایا جاسکتا ہے

دستی اوزاروں کی گرفت مناسب موٹائی، گولائی، لمبائی اورشکل کی ہونی چاہیے تا کہ ان کوآسانی سے پکڑا جاسکے ہردشق اوزار کے دو جھے ہوتے ہیں ایک ہاتھ میں پکڑنے کے لئے اور دوسرا کام کے لئے۔ ہاتھ میں پکڑنے والاحصہ ہاتھ کے مطابق ہونا چاہیے اگر گرفت اچھی ہوگی تو کارکن کم طافت خرچ کر کے مضبوطی کے ساتھ اسے استعال کرسکتا ہے اس سے تھکن اور حادثات کم ہوتے ہیں اور کام کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔





دائیں جانب دی گئی مثال کی طرح دیتے کے استعال سے ہاتھ پر پڑنے والے بوجھ کو کم کیا جاسکتا ہے۔





عمودی سطح پراوز ارکوکہنی کی اونچائی پراستعال کیا جائے






جبکہ عمودی سطح پراسے ہاتھ کے جوڑ کی سطے نیچے رکھ کراستعال کریں اوز ارکوائکانے سے اس پر گرفت مضبوط ہوسکتی ہے


### باب نمبر 3 مشینوں کی سیفٹی کے ذریعے پروڈ کشن میں اضافہ


اس بات کویقینی بنائیں کہ کارکن مثین کے تمام کنٹرول والے حصوں تک آسانی سے پہنچ سکیں ۔ایسے تمام حصے جن کو ہاتھ لگانا ضروری ہوان کی ترتیب ضروری ہے۔اگر مشین کے کنٹرولز آسان دسترس میں نہ ہول یا کارکن انہیں دیکھ نہ تکیں تو وہ انہیں چلانے کے لئے اپنی پر پیٹس اوراندازے کا سہارا لیتے ہیں جس سے غلطیوں کا امکان بڑھ جاتا ہے اگر کنٹرول والے حصے زیادہ اونچ ہول گے تو کندھے میں درد کا باعث بن سکتے ہیں اگرییزیادہ نیجے ہول گے تو کمر درد کا باعث بنیں گے۔




اس بات کوئینی بنا ئیں کہ کارکن مثین کے کنٹرول والے حصوں تک بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی حالت میں آسانی سے پہنچ سکیں


پاؤں سے چلنے والے پیڈلوں کی تعداد کم سے کم رکھیں اگر بیضروری ہوں تو ان کا چلانا آسان بنا نمیں پاؤں کے پیڈل ہاتھوں کے کنٹرول کا متبادل ہوتے ہیں علاوہ ازیں جب دونوں ہاتھو مصروف ہوں تو بیشین چلانے یا بند کرنے میں معاون ہوتے ہیں کینی ان کو چلانے کے گئر کن کو ایک خاص پوزیشن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے لہذاوہ آپریٹر کی حرکت کو محدود کر دیتے ہیں۔ایسے پیڈل جن کو بار بارایک پاؤں سے چلانا پڑے جسم کے ایک جھے میں کھچاؤ پیدا کر دیتے ہیں اور کمر درد کا باعث بنتے ہیں۔ان کو استعال کرتے وقت ٹھوکر لگنے یا اچا تک دب جانے سے بیجاؤ بھی ضروری ہے۔





ا بیا پیڈل جس کو چلانے کے لئے پاؤں کواو پراٹھا نا پڑے جلدی تھکا دیتا ہے اس کی سطے کو ینچے رکھیں اور پاؤں سے بینچے پلیٹ فارم رکھ کے اس کے استعال کوآسان بنا کیں۔





پیڈل کوفرش کے برابراونچائی پررکھیں بیا تنابزا ہوکہ آسانی سے چلایا جاسکے

#### ایسےلیبل اورنشان جگہ جگہ آ ویزال کریں جن کو بھینا، پڑھنا اور دیکھنا آسان ہو۔



وزن کوچی طریقے سے اٹھا ئیں



ايمرجنسى شاور



یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے



حپھونامنع ہے




تمبا کونوشی منع ہے




خبردار يجسلنه كاخطره

صرف الییمشین استعال کریں جن پر مناسب گارڈ موجود ہوں اور ان کے خطرناک حصوں سے کارکنوں کو نقصان نہ پہنچ سکے مشین کے اندراشیاء ڈالنے اور ان سے باہر زکا لنے والے آلات کے استعال سے ہاتھوں کومشینری سے دور رکھاجا سکتا ہے۔




آرے کے لئے ایڈ جسٹ ہوجانے والا گارڈ استعمال کریں




ایک اچھے ڈیزائن والے گارڈ کے استعال ہے مثین کے متحرک حصوں کے ساتھ چھونے سے بچاجا سکتا ہے اور کارکن اپنا کا م آسانی سے کرسکتا ہے

مناسب قتم کے جنگلے یا گارڈ استعال کریں جو کہ مثین کے متحرک حصوں تک رسائی سے بچا ئیں متحرک مشینری کے نزدیک کام کرتے وقت کار کنوں کو خطرہ ہوتا ہے متحرک حصوں مثلاً گئیر، شافٹوں، پلیوں، رولروں، بیلٹوں اور ہائیڈرا لک لائنوں کی زدمیں آنے سے کارکن زخمی ہو سکتے ہیں ان بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ میکائی ذرائع سے ان تک رسائی ناممکن بنادی جائے۔




(Plunger feed) پلنجر فیڈوالا پاور پریس




پاور پریس پرلگا ہواایڈ جست ہونے والا گارڈ

ایسے انٹرلاک ہونے والے گارڈیا کنٹرول استعال کریں جن کی وجہ سے کارکن کے لئے متحرک مشینری تک رسائی ناممکن ہو۔ اکثر حادثات تب ہوتے ہیں جب کارکن گارڈیا ڈھکنے کو کھو لتے ہیں یا علیحدہ کردیتے ہیں۔ اگر گارڈیا ڈھکنا کھو لئے سے مشین خود بخود رک جائے تو خطرہ ختم ہوجائے گا۔




اس مشین کے دودستی کنٹرول ہیں



انٹرلاک گارڈ جس کے ساتھ خود بخو دبند کرنے والا آلدلگا ہوتا ہے


کارکنوں کومشینوں کومحفوظ طریقے سے چلانے کی تربیت دیں مشینوں کے غلط استعال سے کام کی رفتارست ہوجاتی ہے کام رک سکتا ہے اور زخمی ہونے کا ڈر ہوتا ہے جس سے پروڈکشن کی لاگت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔



کارکنوں کومشینری صحیح اور محفوظ طریقے سے چلانے کی تربیت دیں


### باب نمبر4 کام کی جگه کا ڈیز ائن بہتر بنانا

ہرکارکن کے لئے کام کرنے کی جگہ کی اونچائی کو کہنی یااس سے تھوڑ اسا پنچے ہونا چاہیے۔اس طرح کام کی رفتار میں بھی اضافہ ہوجا تاہے اور کارکنوں کو تھکا وٹ کم ہوتی ہے۔




اگر کام کرنے کی جگہ کی او نچائی کہنی کے برابر ہوتو کام کرنے میں آسانی ہوگی

اس بات کو بیتی بنا ئیس کہ چھوٹے قد کے کارکن بھی کنٹرول اور دیگر اشیاء تک آسانی سے پہنچ سکیس ہر جگہ پر مختلف قد اور جسامت کے لوگ کام کرتے ہیں اگر پچھ کارکن مشینوں یا اشیاء تک آسانی سے نہ پہنچ سکیس تو وہ تھکا وٹ کا شکار ہوں گے جس سے حادثات کا خطرہ بڑھ چائے گا۔



مشينوں تك رسائى كوآسان ہونا چاہيے


ایسے کارکن جنہیں باریک بینی کا کام کرنا پڑے یا تیار شدہ حصوں کی چھان بین کرنی ہوتو انہیں بیٹھنے کی آرام دہ پوزیشن مہیا کی جائے اورا گرمتحرک رہنا ضروری ہوتو کھڑے رہنے کی آرام دہ پوزیشن مہیا کی جائے اس طرح آپ کوالٹی اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔اگر کام کرنے کی پوزیشن ٹھیک نہ ہوتو کم ،کندھوں، گردن اور باز وُوں کے مسائل پیدا ہوں گے۔



انتهائی باریک بنی کے کام کے لئے آرام دہ بیٹے کی جگہمہا کی جائے

اگر کھڑے رہنا ضروری ہوتو بقینی بنائیں کہ کارکن قدرتی طور پر دونوں پاؤں پر وزن ڈال کر کھڑے ہوسکیس اورجسم کے سامنے کام کرسکیس ممکن ہوتو کارکنوں کو بیٹھ کریا کھڑے ہوکرایک ہی کام کرنے کاموقع فراہم کریں۔





جہاں تک ممکن ہوکارکن کو بیٹے کریا کھڑے ہوکر کام کرنے کاموقع فراہم کرنا چاہیے


### باب نمبر5 کام کی جگه پرروشنی

کام کی جگہوں پردن کی روشنی کا زیادہ سے زیادہ استعال کریں بیروشنی کا ستا ترین اور بہترین ذریعہ ہے اس سے توانائی کے اخراجات بچتے ہیں بیا لیک ماحول دوست طریقہ بھی ہے۔




دن کی روشنی کے استعال سے توانائی کاخرچ کم ہوجا تا ہے

#### اگرزیادہ روشن کی ضرورت ہوتو دیواروں اور چھتوں کا رنگ ہلکا ہونا چا ہیے۔اس سے نہ صرروشن کی ،ضرورت کم ہوجاتی ہے بلکہ ریکام میں معاون ثابت ہوتا ہے۔




د بواروں اور چھتوں کا ہلکارنگ روشنی اور کام کے ماحول کو بہتر بنا تاہے


بلڈنگ کے ایسے جھے جہاں لوگوں کو آنا جانا پڑے مثلاً کوریڈور،سیر ھیاں، ریپ وغیرہ پر روشنی کا اہتمام کریں۔اندھیری یا کم روشنی والی جگہیں حادثات کا باعث بنتی ہیں خاص طور پر جب اشیاء کی نقل وحمل کی جائے۔



رامداریوں اور سیر هیوں وغیرہ میں اچھی روشنی سے حادثات کا اختال کم ہوجا تا ہے





گهرےسائے کام کومشکل بنادیتے ہیں



براه راست روشنی کا ایک نمونه


کارکنوں کومناسب روشنی مہیا کریں تا کہوہ ہرونت آرام سے اور تندہی سے کام کرسکیس مناسب روشنی کام کوآرام دہ بناتی ہے غلطیوں کے امکان کو کم کرتی ہے اور حادثات کو کم کرتی ہے۔






اگرلائٹس اونچی ہوں تو روشنی بہتر طور پراوریکساں <u>پھیلے</u>گی

#### اگرباریک بنی کا کام کرنا ہوتواس مقام پرنز دیکی روشنی کا اہتمام ہونا چاہیے۔





رو ثن کے منبع کی پوزیشن کوتبدیل کر کے مناسب جگہ پروٹنی ڈالی جاسکتی ہے

آتکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی سے بیخے کے لئے کارکن کی نظر کے سامنے سے چکدار اشیاءکو ہٹادیں چندھیا دینے والی روشنی سے آدمی کی توجہ ہٹ جاقی ہے اور صاف دکھائی نہیں دیتا اس سے کارکن کی کارکر دگی بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ جلدی تھکن کا شکار ہوجا تا ہے۔






چکدارسطحوں پر سے روشنی منعکس ہوکرنگاہ کوخیرہ کردیتی ہے جس سے دیکھنے میں دشواری پیش آتی




# باب نمبر6 کام کے ماحول کو بہتر بنانا

کارکن کو بہت زیادہ حرارت سے بچائیں زیادہ گرمی کام کرنے کی صلاحیت پر بری طرح اثر اثداز ہوتی ہے اس سے غلطیوں اور حادثات کا امکان بڑھ جاتا ہے اس سے غلطیوں اور حادثات کا امکان بڑھ جاتا ہے اس سے بیاریاں بھی لاحق ہوجاتی ہیں عام طور پر کام کی جگہ پر درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر گرم ملکوں میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس صورت میں ایسے وسائل مہیا کریں کہ حرارت سے متاثر ہونے کا خدشہ کم سے کم ہو۔






كثافقوں اور حرارت سے بچنے كے لئے لوكل الكيزاسٹ استعال كيا جاسكتا ہے




جاذب شللہ کے استعال سے حرارت کی شعاعوں سے بچاجا سکتا ہے

کام کی جگہ کو بیرونی گرمی یا سردی سے محفوظ رکھیں اس کے پیچھے اور اردگرد درخت لگا ئیں۔گرمیوں میں سورج کی روشنی کے اندر داخلے سے بچیں سردیوں میں بیرونی ہوا کو اندر داخل ہونے سے بچائیں۔




گرمی سے بچاؤ کا قدرتی طریقہ بیہ ہے کہ درخت اور جھاڑیاں لگائی جائیں

حرارت یا خفتدک کے ذرائع کو جاذب مادوں یا دیگر طریقوں سے علیحدہ (insulate) کریں گرم پراسیس یا مشین کمرے کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہیں ان مشینوں یا پراسیس کی insulate یا علیحدگی کے ذریعے کمروں کو گرم ہونے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اس سے توانائی کی بچت بھی ہوگی کام کی کوالٹی بہتر ہوگی اور کارکنوں کے لئے کام آرام دہ ہوگا۔




بعض مادے حرارت کو کار کنوں تک چہنچنے اور چ<u>سلنے سے رو کتے ہیں</u>

ایسے لوکل ایگز اسٹ سٹم لگائیں جو کہ کام کوآسان بنادیں ہوا میں داخل ہونے والے خطرناک مادے کارکنوں کو بیار کرنے کا باعث بنتے ہیں لوکل ایگز اسٹ اس طرح کے مادوں کو کنٹرول کرنے کا ایک اہم طریقہ ہے ایگز اسٹ سٹم کے ڈیز ائن اور استعال میں انتہائی احتیاط سے کام لیں ورنہ بیآ لودہ ہوا کو با ہر نہیں نکال سکے گا۔




اگرخطرناک مادوں والی جنگہوں کو کمل طور پر بندنہ کیا جا سکے تو لوکل ایگزاسٹ کے ذریعے گرداور گیسوں کوار دگر دیھیلنے سے پہلے ہی نکال دیں



آلودہ ہوا کے نکاس کی ایک اور مثال


# باب نمبر7 ماحولیاتی خطرات

شورکرنے والی مشینوں یاان کے حصوں کوعلیحدہ جگہ پررکھیں یاان کوڈھانپ دیں اگر آپ اپنے ساتھی کارکن سے ایک قدم کے فاصلے پر ہیں اور آپ نارمل آواز میں بات چیت نہیں کر سکتے تو سمجھیں کہ شور بہت زیادہ اور حادثات بھی رونما ہوتے ہیں کیونکہ وارنگ کی آواز سننے میں دشواری پیش آتی ہے۔



کا نوں کومشینوں کے شور سے محفوظ رکھنے کے لئے مشینوں کو علیحدہ رکھیں یاان کے گر دجاذب مادے کا نوں پوساعت کے تحفظ کے آلات لگا کمیں

اس بات کویقینی بنا ئیں۔ کہ شور کی وجہ سے باہمی را بطے، سلامتی اور کام کرنے کی صلاحیت پراثر نہ پڑے بلند شور کی وجہ سے وار ننگ کی آ وازیں اور سگنل بھی سائی نہیں دیتے اس سے حادثات ہو سکتے ہیں اور پروڈ کشن اور کوالٹی پر بُر ااثر پڑتا ہے شور کی وجہ سے کام میں فلطیوں کا اختال بھی بڑھ جاتا ہے۔




اس بات کویقینی بنا کیس که شور کی وجہ ہے ضروری را بطے میں دشواری نہ ہو

نہانے، دھونے پیشاب کرنے اور کپڑے تبدیل کرنے کی مناسب سہولیات مہیا کریں تا کہ ماحول صاف ستھرا رہ سکے۔اگر ہاتھ دھونے یا نہانے کی سہولیات مناسب فاصلے پرموجود ہوں گی تو جلد یا منہ کے ذریعے خطرناک کیمیائی مادوں سے کارکنوں کے متاثر ہونے کا امکان کم ہوگا۔




نہانے دھونے اور صفائی کی مہولیات نہایت اہم ہیں خاص طور پران لوگوں کے لئے جو خطرناک کیمیائی مادوں کے ساتھ اوکیڑے مارادویہ کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنے گندے کپڑوں کے ذریعے بیاریاں اپنے گھر تک نہ پھیلائیں

کارکنوں کی آسانی کے لئے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لئے مناسب جگہ مہیا کریں اس سے کارکنوں کی صحت کا معیار بہتر ہوگا ہمارے ملک میں جسم سے بہت زیادہ پانی خارج ہوتا ہے لہذا ہر کام کی جگہ پر پینے کا صاف ستھرا پانی مہیا ہونا چاہیے۔



کارکنوں کی صحت اور تندرتی کے لئے کھانے اور پینے کی سہولیات کا ہونا ضروری ہے



مصند ااورصاف پینے کا پانی مہیا کرنے کے مختلف طریقے

